

新ごみ焼却施設建設工事の状況について

(令和7年12月26日 現在)

引き続き、建物1階及び2階部の躯体工事を進めています。

今後も地域と環境に配慮し、安全、安心な工事の進捗に努めていきます。

(工事進捗率：19% ※ 令和7年11月末日 時点)

・建設地全景（令和7年12月23日撮影）



・建設地 北側（令和7年12月23日撮影）



・建設地 南側（令和7年12月23日撮影）



・コンクリート打設状況

（令和7年12月09日 撮影）



・コンクリート型枠組立状況

（令和7年12月18日 撮影）



【今後の工事予定】

建物2階及び3階の躯体工事のほか、順次、プラント機器の据付工事を進める予定です。