

蓄電池設備の火災について

鹿児島県伊佐市のメガソーラー発電所で3月27日夜、蓄電設備が入っている建屋1棟が全焼する火災があり、原因については調査中ですが、消火活動中の消防隊員4人がけがをしました。

蓄電池設備は、**経年劣化により出火する可能性**があります。定期的に点検し、異常を確認した場合は、使用をやめ、蓄電池設備の交換等の適切な対応をお願いします。

また、スマートフォンやパソコン等の一般家庭に広く普及しているリチウムイオン電池にも火災事例がありますので、下記の点に注意し、住宅の防火もお願いします。

- 1 充電器やバッテリーは製品に付属されていた物やメーカー指定の商品を使用すること。
- 2 膨張、異音、異臭がするなどの異常が生じた物を使用しない。
- 3 充電が最後までできない、使用時間が短くなった、充電中に熱くなるなどした際には、メーカーや販売店に相談する。