

新ごみ焼却施設建設工事の状況について

(令和7年4月2日 現在)

3月からごみピット部の掘削を進めております。
また、掘削工事と併せて、工場部の基礎工事（柱状改良）も並行して進めております。
今後も地域と環境に配慮し、安全、安心な工事の進捗に努めていきます。

・建設地全景（令和7年4月2日 撮影）



・建設地 北側（令和7年4月2日撮影）



・建設地 南側（令和7年4月2日 撮影）



・掘削工事施工状況（令和7年4月2日 撮影）



・基礎工事施工状況（令和7年4月2日 撮影）



【今後の工事予定】

引き続き、ごみピット部の掘削工事及び工場部の基礎工事行う予定としております。