

新ごみ焼却施設建設工事の状況について

(令和7年5月2日 現在)

ごみピット部の掘削と工場部の基礎工事（柱状改良）が完了いたしました。現在はごみピット部のコンクリート工事を施工しています。

今後も地域と環境に配慮し、安全、安心な工事の進捗に努めていきます。

・建設地全景（令和7年5月2日 撮影）



・建設地 北側（令和7年4月30日撮影）



・建設地 南側（令和7年4月30日 撮影）



・コンクリート工事施工状況（令和7年4月30日 撮影）



【今後の工事予定】

引き続き、ごみピット部のコンクリート工事を行う予定としております。