

新ごみ焼却施設建設工事の状況について

(令和7年6月13日 現在)

建物の躯体工事を進めており、ごみピット部の鉄筋工事が5月中に完了し、6月からコンクリート打設工事を開始しています。

今後も地域と環境に配慮し、安全、安心な工事の進捗に努めていきます。

・建設地全景 (令和7年5月30日 撮影)




・建設地 北側 (令和7年6月13日撮影)



・建設地 南側 (令和7年6月13日 撮影)



・コンクリート工事施工状況 (令和7年6月上旬 撮影)



【今後の工事予定】

引き続き、ごみピット部や建物1階部の躯体工事を進める予定です。