

新ごみ焼却施設建設工事の状況について

(令和7年8月4日 現在)

引き続き、ごみピット部や建物1階部の躯体工事を進めています。
今後も地域と環境に配慮し、安全、安心な工事の進捗に努めていきます。

- ・建設地全景 (令和7年7月30日 撮影)



- ・建設地 北側 (令和7年8月4日撮影)



- ・建設地 南側 (令和7年8月4日 撮影)



- ・躯体工事 (鉄筋工事) の状況 (令和7年8月4日 撮影)



【今後の工事予定】

引き続き、ごみピット部や建物1階部の躯体工事を進める予定です。