


# 新ごみ焼却施設建設工事の状況について

(令和7年10月3日 現在)

引き続き、ごみピット部や建物1階部の躯体工事を進めています。  
今後も地域と環境に配慮し、安全、安心な工事の進捗に努めていきます。

- ・建設地全景 (令和7年9月30日 撮影)



- ・建設地 北側 (令和7年10月3日撮影)



- ・建設地 南側 (令和7年10月3日 撮影)



- ・躯体工事の状況 (令和7年10月3日 撮影)



## 【今後の工事予定】

引き続き、ごみピット部や建物1階部の躯体工事を進める予定です。