

# 新ごみ焼却施設建設工事の状況について

(令和7年11月4日 現在)

引き続き、ごみピット部や建物1階及び2階部の躯体工事を進めています。  
今後も地域と環境に配慮し、安全、安心な工事の進捗に努めていきます。

・建設地全景（令和7年10月29日 撮影）



・建設地 北側（令和7年11月4日撮影）



・建設地 南側（令和7年10月29日 撮影）



・躯体工事の状況（令和7年10月27日・11月3日 撮影）



## 【今後の工事予定】

引き続き、ごみピット部や建物1階及び2階部の躯体工事を進める予定です。