


新ごみ焼却施設建設工事の状況について

(令和7年12月5日 現在)

引き続き、建物1階及び2階部の躯体工事を進めています。
今後も地域と環境に配慮し、安全、安心な工事の進捗に努めていきます。

・建設地全景（令和7年11月28日 撮影）



・建設地 北側（令和7年12月5日撮影）



・建設地 南側（令和7年12月5日 撮影）



・躯体工事の状況（令和7年11月22日 撮影）



【今後の工事予定】

引き続き、建物1階及び2階部の躯体工事を進める予定です。